



1. Datos del Vehículo

Marca / Modelo / Versión	FORD TERRITORY 1.5 CVT PLATINIUM
Año	2022
Patente	RVDX-46
Kilometraje	40.711
Color	BLANCO PERLADO
Numero Chasis VIN	LJXCU2BB8NTF08447
Fecha inspeccion	11-09-2025
Lugar inspeccion	Casa particular. Colina-Chicureo
Nombre Inspeccionador	Rafael Vásquez Iriarte
Nombre Cliente	Daniel Martínez
Teléfono	54 92 615967381
Mail	

A continuación, se detallan los aspectos fundamentales del vehículo al momento de inspección.

- Con respecto a la carrocería, ésta se encuentra en muy buen estado, sin embargo, cuenta con algunos detalles estéticos menores como raspaduras en parachoque y tapabarro delantero izquierdo y un pequeño piquete en puerta trasera derecha.
- Según mediciones de espesor de pintura no se encuentran piezas o elementos repintados.
- Parabrisa y vidrios originales en buen estado y sin piquetes.
- El interior del vehículo se encuentra en muy buen estado, prácticamente sin detalles de uso.
- El sistema de aire acondicionado y de calefacción funcionan correctamente, tanto en temperatura de enfriamiento y de temperatura de calefacción.
- En la inspección realizada no se detectan fugas aparentes de ningún tipo. Los líquidos del vehículo se encuentran dentro de los niveles recomendados por el fabricante y en buen estado.
- Los neumáticos del vehículo se encuentran en buenas condiciones reflejando un desgaste acorde al kilometraje del auto (Neumáticos originales según fecha de fabricación).
- Códigos de error según scanner al momento de inspección, en fotografías y se adjunta informe emitido por el scanner.
- En la prueba de ruta a baja velocidad por condiciones del tránsito, se aprecia buena conducción tanto en aceleración, suspensión, frenado es eficaz.
- Documentación del vehículo recientemente vencida y se debe realizar mantención por kilometraje, ya sea en la marca para mantener garantía o en algún taller especializado. Mas detalles en la siguiente sección del informe y fotografías.

RESUMEN Y VALORACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN

2. Revision Exterior	Puntuacion	9,6
Estado de la pintura		8
Piezas repintadas	Ninguna	10
Coincidencia de tonos entre piezas		10
Estado de latas (Golpes, Abollones, Rayones, Choques)		9
Alineación o cuadratura de Capot, puertas, maleta		10
Estado parabrisa y vidrios. Grabado de patente		10
Estado focos y faros		10
Estado de Molduras e insignias		10
3. Revisión Interior	Puntuacion	10,0
Estado tapicera y plásticos		10
Funionamientos mandos y botones		10
AC y Calefaccion		10
Radio y sistema multimedia		10
Comandos de luces, intermitentes, limpiaparabrisas		10
Seguridad, airbags, cinturones		10
Olores extraños (humedad, bencina, cigarro)	Sin olores	10
4. Revisión Mecánica	Puntuacion	9,3
Estado visual del motor, fugas, corrosion, piezas faltantes		10
Funcionamiento del motor, ruidos, golpeteos.		9
Estado bateria y sistema de carga		10
Niveles de aceite y líquidos		10
Estado de aceite y líquidos		9
Suspension y direccion		9
Sistema de frenos		8

5. Scanner	Puntuacion	9,0
Lectura codigos error	3 códigos de falla históricos	8
Estado de sensores		9
Kilometraje		9
Sistemas electronicos activos (ABS, Airbag, ESP, Sistema alerta carril)		10
6. Prueba de manejo	Puntuacion	8,9
Respuesta motor		9
Caja de cambios		9
Frenado		8
Alineacion, balanceo		7
Ruidos o vibraciones		9
Revisión ruidos de suspensión y tren delantero		10
Traccion		10
Desempeño		9
7. Autofact	Puntuacion	No Contratado
Historial propietarios		0
Registro de siniestros		0
Prendas		0
Multas		0
Encargos por robo		0
8. Legal y documentos	Puntuacion	7,8
Premiso de circulacion vigente		1
Revision técnica al día		10
Rev de gases		10
Soap		10
Mantenciones en la Marca	Hasta los 30.000 Km	8
9. Registro fotografico		
Fotos de cada punto anterior en google drive		
Puntuacion final vehículo		9,1
Estado general		
Excelente, bueno, aceptable, no recomendado		Bueno
Observaciones claves de hallazgos		
Recomendación final: Comprar, negociar, no comprar		Negociar



DETALLE REVISIÓN

REVISIÓN EXTERIOR

ITEM	NOTA	Comentario
Revisión estado pintura	8	Pequeño rayón en parachoque y tapabarro delantero izquierdo. Pequeño piquete en puerta.
Revisión apertura y cierre cuadratura puertas	10	
Revisión latas	9	
Revisión choques	10	
Revisión parabrisas	10	Original, sin piquetes
Revisión espejos laterales	10	
Revisión vidrios de puertas	10	Originales
Revisión Molduras e insignias	10	
Revisión Ópticos y focos	10	
Revisión Antena eléctrica	N/A	

REVISIÓN INTERIOR

ITEM	NOTA	Comentario
Revisión estado general interior	10	Muy bien cuidado
Revisión tapices, molduras y plásticos	10	
Revisión estado llaves (controles y apertura)	10	
Revisión luces y testigos tablero apagados	10	
Revisión estado plásticos Airbags	10	
Revisión sunroof	10	
Revisión Kilometraje	10	
Revisión bocina	10	
Revisión cierre centralizado	10	
Revisión alza vidrios eléctricos	10	Mando Piloto con One Touch
Revisión espejos eléctricos laterales	10	Espejos abatibles electricos
Revisión señalizadores	10	
Revisión comandos calefacción y AC	10	
Revisión luces	10	
Revisión de controles al volante	10	
Revisión sapitos de agua delanteros y traseros	10	
Revisión limpia parabrisas	8	Plumilla trasera en regular estado
Revisión radio (Revisión USB, aux, cd y emisoras)	10	
Revisión calefacción (que caliente)	10	
Revisión enfriamiento AC	10	
Revisión eficacia freno mano	10	
Revisión sensores acercamiento	10	
Revisión cámara de retroceso	10	
Revisión correderas asientos (manual o eléctrico)	10	
Revisión cinturones seguridad	10	
Revisión de capota eléctrica en caso de existir (cabrio)	N/A	
Revisión neumático repuesto	10	
Revisión herramientas auto	10	

REVISIÓN MOTOR

ITEM	NOTA	Comentario
Revisión fugas de agua en mangueras de radiador	10	
Revisión fuga y óxido en tapa depósito radiador	10	
Revisión fuga y óxido en tapa depósito agua	10	
Revisión fugas de aceite en tapa de válvulas	10	
Revisión fugas aceite en retén de distribución	10	
Revisión tapa de aceite libre de agua	10	
Revisión fuga de líquido de frenos	10	
Revisión de fuga de líquido hidráulico	10	
Revisión correa Accesorios	9	
Revisión nivel de aceite	7	Nivel ok, sin embargo, está para cambio. Ultimo cambio a los 31.612 Km.
Revisión nivel de coolant	10	
Revisión nivel de líquido de frenos	10	

Revisión de nivel líquido hidráulico	10
Revisión ruidos golpe valvular o taquis	10
Revisión ruidos de chillidos en correas	10
Revisión ruidos de bomba de agua	10
Revisión ruidos en bomba de dirección hidráulica	10
Revisión fugas mangueras de agua	10
Revisión ruidos en rodamiento de alternador	10
Revisión fugas y oxido en radiador	10
Revisión ruidos de fuga de escape	10
Revisión fugas aceite en caja de cambios	10
Revisión fugas aceite en filtro de aceite	10
Revisión tapa de depósito de agua que no tenga aceite	10
Revisión ruidos de golpeteo de motor	10
Revisión fugas de aceite en empaquetadura de culatas	10
Revisión ruidos en distribución	10
Revisión escape (humo negro, blanco o azul)	10
Revisión de golpeteo en inyectores en caso de ser diésel	N/A
Revisión posibles ruidos o anomalías en compresor de AC	10
Revisión fugas aceite en carter	10
Revisión fugas aceite en diferencial	10

REVISIÓN SUSPENSION, TREN DELANTERO Y FRENOS

ITEM	NOTA	Comentario
Revisión fuga líquido freno por flexibles	10	
Revisión terminales de dirección	10	
Revisión visual neumáticos (desgaste parejo, roturas, grietas, clavos)	7	Neumaticos originales, fabricados en la semana 21 del 2021. Desgaste concuerda con Kilometraje del auto.
Revisión amortiguadores (Revisión humedad)	10	
Revisión frenos desgaste de pastillas	7	Desgaste concuerda con Kilometraje del auto.
Revisión discos de freno	8	Buen estado, sin rayas ni surcos o perfil de que hayan sido rectificados.
Revisión de espirales	10	
Revisión fuelles de homocinética	10	
Revisión fugas de aceite en diferencial trasero	N/A	
Revisión crucetas de cardan	N/A	
Revisión cardan	N/A	
Revisión cardan corto cuando tiene transfer (mover cardan que no haya juego)	N/A	

REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO

ITEM	NOTA	Comentario
Revisión carga alternador	10	Tester indica 14,4 V. (motor andando)
Revisión funcionamiento de alarma con sonido y con cierres	10	
Revisión motor de partida (dando varias arranques)	10	
Scanner (Revisión códigos de falla, almacenados, chequeo general a sistemas)	8	Tres códigos de fallas Históricos. Dos irrelevantes (baja voltaje de batería y Pretensor de cinturon de seguridad), uno por Sensor de de Posición de de Arbol de elevas que se debe revisar si fue causada por circunstancia o mal conexió o definitivamente por falla.
Revisión carga batería	10	Tester indica 12,3 V. (motor apagado)





PRUEBA DE MANEJO

ITEM	NOTA	Comentario
Revisión indicadores tablero (odómetro, velocímetro, testigos varios, temperatura, presión de neumaticos, batería)	10	
Revisión vibración ralentí	10	
Revisión velocidad crucero	10	

Revisión Balanceo	8	Tuvo un leve cargamiento a la izquierda. Acentuado en camino con cierta pendiente a ese lado y que se suavizó al transitar por un camino sin pendiente.
Revisión caja de cambios (que pasen sin problemas, sin asperezas ni ruidos)	9	Caja CVT, Continuamente variable, por defecto no se siente el paso de cambios. Andar suave y reacción correcta al "subir o bajar" cambios.
Revisión embrague que corte bien, que no tenga ruidos de pedal o rodamiento ni patine	N/A	
Revisión ruidos de dirección (bomba, homocinética, terminales dirección)	10	
Revisión frenos (chillidos, zumbido al frenar, vibración al frenar, pedal esponjoso o largo)	10	
Revisión temperatura motor (indicador en la mitad)	10	
Revisión humo en caso de que sea notorio	10	
Revisión ruidos de escape	10	Sin humo, tanto al encender, como durante la prueba de manejo.
Revisión sonidos de carrocería	10	Sin ruidos, ni crujidos
Revisión ruidos de suspensión y tren delantero	9	
Revisión cremallera de dirección (que no tenga juego)	10	
Revisión zumbido en rodamientos de masas delanteras	10	
Revisión zumbido en rodamientos de masas traseras	10	
Revisión funcionamiento de turbo (que cargue adecuadamente, que no tenga ruido ni sople)	10	
Revisión ruidos de crucetas, diferencial o cardan	N/A	
Revisión respuesta del motor (potencia, golpeteo, tirones, se chupa, etc.)	10	Potencia esperada para motor 1.5 Turbo, buena respuesta, sin tirones.
Revisión funcionamiento de 4WD (manual y automática)	N/A	
Revisión ruidos de correas	10	
Revisión eficacia frenos (ABS o convencional)	10	
Revisión dirección (a tope, ruidos, vibración o golpes)	10	
Revisión dureza en pedal de embrague	N/A	

LEGAL Y DOCUMENTOS


ITEM	NOTA	Comentario
Permiso circulación al día	NO	Pagada la primera cuota, vencida en Agosto 2025. Se debe poner al día pagando la segunda cuota de este año.
Revisión Técnica al día	N/A	No la tuve a la vista. Dueño asegura que está al día, que se realizó en marzo 2025.
Seguro Obligatorio al día	N/A	No lo tuve a la vista. Sin embargo, sin el seguro obligatorio no se puede sacar el permiso de circulación, ergo debe estar al día.
Registro mantenciones en la Marca	OK	Realizadas las de los 10.000; 20.000 y 30.000 km en la marca. Toca hacer la de los 40.000. Se recomienda realizar a la brevedad si se quiere mantener garantía. Desconozco plazo de vigencia de la Garantía.









FOTOS EXTERIOR




FOTOS INTERIOR




MOTOR



REVISIÓN SUSPENSIÓN, TREN DELANTERO Y FRENOS



SCANNER (Se adjunta Informe Scanner)



LEGAL Y DOCUMENTOS

